



BOLETÍN DE SERVICIO

MODIFICACIÓN BANCADA TIPO IBIS PARA MOTORES ROTAX.

Septiembre 29 de 2008

SB-Ibis-005

INFORMATIVO

AVIONES AFECTADOS:

Todos los Aviones tipo IBIS (Magic, Urraco, Millenium), que utilicen la bancada tipo IBIS para motores Rotax.

RAZÓN:

1. Debido a procesos de estandarización y diseño, IBIS a modificado la bancada tipo Ibis para motores Rotax 912. Esto con el fin de mejorar el rendimiento en el espacio interior del Cowling, mejor manejo y ergonomía al momento de realizar el montaje del motor, Esta nueva bancada aplica para motores Rotax 912 y 914.

Los aviones que se encuentren operativos con el anterior tipo de bancada no presentan ningún problema de operación. Esta nueva bancada aplica a partir de la fecha. *“La pre-bancada es adicional a la bancada”*.

ASUNTO:

Modificación de la bancada tipo Ibis.

CUMPLIMIENTO:

A partir de la fecha.

EJECUCIÓN / INSTRUCCIONES:

EJECUCIÓN. Por la planta de Producción.



INSTRUCCIÓN. Modificación de la bancada tipo IBIS para aviones posteriores a la fecha de publicación.




BANCADA TIPO IBIS ANTERIOR A LA FECHA

La pre-bancada es un complemento adicional a esta bancada.



PRE-BANCADA



BANCADA



BANCADA TIPO IBIS POSTERIOR A LA FECHA